

BR.0003.21.2015

Barbara Gil
Radna Rady Miejskiej Sierpca

W nawiązaniu do Pani interpelacji z dnia 29 kwietnia 2015 r., udzielam odpowiedzi na zadane w niej pytania:

- 1) Za stan rynienek odpływowych umieszczonych w chodnikach na ul. Płockiej w Sierpcu, odpowiada zarządca tej drogi tj.:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Gostynin-Płock
ul. Krośniewicka 5
09-500 Gostynin

Informacja o potrzebie naprawy rynienek odpływowych zostanie pisemnie przekazana zarządcy drogi.

- 2) Woda deszczowa jest odprowadzana z ulic w dwojaki sposób: powierzchniowo lub poprzez system kanalizacji deszczowej. Ilość ścieków deszczowych jest obliczana przy uwzględnieniu takich parametrów jak: pole powierzchni odwadnianej, współczynnik spływu (zależny od rodzaju powierzchni odwadnianej, inny dla chodnika, inny dla trawnika) czy natężenie deszczu miarodajnego. System kanalizacji deszczowej jest przygotowany do odbioru ścieków w ilościach, na jakie został zaprojektowany.

W przypadku wystąpienia katastrofalnych opadów atmosferycznych, żaden system kanalizacji deszczowej nie poradzi sobie z odbiorem ścieków.

Z poważaniem,


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

BIURO RADY MIEJSKIEJ
SIERPCA

Wpłynęło dnia 18.05.2015
Ldz. Podpis

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Biuro Rady Miejskiej Sierpca.
3. A/a.